

MAFEPE

KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

MAFEPE, S.L.
POL. MALPICA-ALFINDÉN C/F Nº 11
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN
ZARAGOZA (ESPAÑA)

15LIMO

RĘKAWICE OCHRONNE



KLASA OCHRONY **KATEGORIA II**
ROZMIARY **7 8 9 10**
MATERIAŁ **SKÓRA LICO
NIĆ KEVLAROWA**
NORMY **EN 388 EN 407**
EN 12477
TYP B
EN 420
ZRĘCZNOŚĆ Poziom 5 **2 0 2 2 B 2 1 2 1 4 X**

BRANŻA maszynowa, mechaniczna i metalurgiczna, spawalnicza

OBJAŚNIENIE NORM

EN 388



A B C D E F

		1	2	3	4	5
A	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	100 cykli	500 cykli	2000 cykli	8000 cykli	
B	ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRZEM TARCZOWYM	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	10 N	25 N	50 N	75 N	
D	ODPORNOŚĆ NA PRZEKŁUCIE	20N	60N	100N	150N	
E	ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRZEM PROSTYM	A	B	C	D	E
		2N	5N	2N	15N	22N
F						30N

		P
F	ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE	POZYTYWNY(Klasa 1≤ 9kN)

		1	2	3	4
A	OGRA NICZONE ROZPROSZENIE PŁOMIENIA	CZAS PALENIA	≤ 15	≤ 10	≤ 3
		CZAS ŻARZENIA	BR AK	≤ 120	≤ 25
B	ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO KONTAKTOWE	TEMP. KONTAKTOWA	100°C	250°C	350°C
C	ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO KONWEKCYJNE	CZAS PRZENIKANIA	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10s
D	ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO PROMIENIOWANIA	CZAS PRZENIKANIA	≥ 7s	≥ 20s	≥ 50s
E	ODPORNOŚĆ NA DROBNE ROZPRYSKI STOPIONEGO METALU	LICZBA KROPLI	≥ 10s	≥ 15s	≥ 25s
F	ODPORNOŚĆ NA DUŻE ILOŚCI STOPIONEGO METALU	STOPIONE ŻELAZO	30g	60g	120g
					200g

EN 407



A B C D E F

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Unikaj kontaktu z substancjami żrącymi: Nie myć ani dezynfekować rękawic! Przechowywać rękawice w odpowiedni sposób i nie wystawiać ich na działanie ciepła ani ognia. Ten środek ochrony indywidualnej nie ma daty ważności. Wymienić w przypadku zauważalnego uszkodzenia. Nie używać tych rękawic w przypadku ryzyka uwięzienia w ruchomych częściach maszyn.

UWAGA: Rękawic ochronnych nie należy stosować w przypadku ryzyka innego lub wyższego niż to określone przez normy.